



Länge der Ur-Stäbe: 50,5 mm
 Länge der Stäbe: 43,5 mm
 Länge der Widerstände: 39,0 mm
 Gehrungswinkel: 30°
 Bohrung: 4,0 mm
 Bohrungsabstand: 15,0 mm
 Bohrung maßgenau!!

Rahmen zur Vorjustierung
 der Widerstände in der
 Grundplatte und ggf. in
 den Stützen.

Die Mittellinien sind
 stets 40 mm lang. In den
 Grundplatten ergibt sich
 so für die Widerstände
 mit 39 mm Länge genügend
 Freiraum.



3. Phase
 Teile zum
 gleichseitigen
 Dreieck
 zusammen-
 löten




1. Phase
 Längen
 Bohren
 Schrauben
 Gehrung 1

2. Phase
 Wenden
 (waagerechte
 Achse) und
 Versetzen
 Schrauben
 Gehrung 2

Ikosaeder-
 41,8°-
 Stütze

Tetraeder-
 54,7°-Stütze


A-B



"Basis"
 3 Dreiecks-
 Widerstände
 zusammenlöten

"Dach"
 3 54,7°-
 Widerstände
 zusammenlöten

Ikosaeder-Widerstände
 nicht maßstabsgerecht
 (sie sind nur angedeutet)



"Verbindung"
 "Ikosaeder-
 Sockel" an die
 Stütze anlehnen
 und 5 x 2 Wider-
 stände in der
 Dreieck-Grund-
 platte anlöten

"Abschluss"
 "Dach" aufsetzen:
 freihändig anlöten

